

**Способ установки**

1. Подключите USB-кабель к разьему питания на задней панели устройства, затем вставьте USB-кабель в блок питания или портативный аккумулятор постоянного тока 5 В.
2. При подключении устройства к внешнему источнику питания загорится индикатор. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор погаснет.
3. Для зарядки устройства используйте стандартный адаптер постоянного тока 5 В. При зарядке с помощью компьютерного USB-порта и одновременном использовании устройства время зарядки будет увеличено.

Примечание: не используйте адаптер с выходным напряжением постоянного тока более 5 В.

Способ эксплуатации

1. Прищипка крепится за край рабочего стола стандартной позицией. Гошцина прищипки составляет 15-45 мм. Устройство не может быть закреплено на трубах цилиндрической или круглой формы.
2. Лампу можно изгибать в любом направлении под углом 360°, что делает использование устройства максимально комфортным.
3. Прикоснитесь пальцем к клавише включения/выключения. Легкое нажатие данной клавиши позволяет переключаться между пятью функциями устройства, а именно: включение – высокий уровень яркости – средний уровень яркости – низкий уровень яркости – выключение. Для того, чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте данную клавишу в течение 3 секунды. При удерживании клавиши более 4 секунды устройство снова включится и вернется в состояние, в котором оно находилось перед выключением.
4. В процессе разряда аккумулятора яркость освещения будет постепенно снижаться. При минимальном уровне яркости следует подключить устройство к блоку питания для зарядки.

